



7. Suterénní zdivo je zavlhlé na celou světlovú výšku, vlhkost způsobuje destrukci omítek, na omítkách rostou hnědé plísně, ve zdivu je viditelné místo zazdění původních sklepních oken.



8. Ocelové nosníky stropu jsou zkorodované, nutné posouzení statikem. Vybírací otvor komín.průduchu doporučujeme otevřít a komín použít pro odvětrání suterénu



9. Vlhkostní defekty v místnosti klubovny jsou do výšky max.500 mm, povrchová vlhkost zdiva byla zjištěna do výšky 900mm.



10. Vlhkost se v přízemí projevuje vlhkostními mapami a odlupováním maleb



11. Chodba vstupu do suterénu - vlhkost zdiva byla naměřena do výšky 1500mm, omítky nejsou tak často opravovány jako v ostatních místnostech přízemí.