




## LEGENDA MATERIÁLU :


- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
|  | STAJAJÍCÍ KONSTRUKCE (bez rozlišení) |
|  | REPAROVANÉ KONSTRUKCE                |
|  | BOURANÉ KONSTRUKCE                   |

## LEGENDA REPASOVANÝCH KONSTRUKCIÍ :

P. Č.	POPIS BOURACÍ PRÁCE
R1	DEMONTÁŽ STÁLICHO BLESKOSVODU, PROVEDENÍ NOVÉHO DLE SAMOSTANÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝZ. ČÁST A.3-ZARÍZENÍ PRO OCHRANU PŘED BLESKEM

## LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

P. Č.	POPIS BOURACÍ PRÁCE
B4	DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVŮ
B5	DEMONTÁŽ ŽEBŘÍKU NA STŘECHU

 STAVEBNÍ PROJEKCE		Ano:	
<h1>MŠ Varenská - zateplení fasády, výměna oken, střecha</h1>		Zakázka:	
		ASA EXPERT A.S.	
Znalec/ty, PRÁVNĚNOSTÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		Adresa živatele:	
Ing. Lukáš Šlepčan		Karlovo náměstí 919/2	
Podpis:		Karlův náměstí 919/2, Ostrava	
Ing. Lukáš Šlepčan		IČ: 27279181 DIČ: CZ27279181	
Vydání projektu:		Č. zakázky:	
Ing. Lukáš Šlepčan		18/2/2013	
Výpracěk:		Datum:	
Ing. Lukáš Šlepčan		dřezna	
Autorem/ý žadatel projektu:		Formát:	
Ing. Pavel Petruška		4 x A4	
Stupeň:		Část:	
Dokumentace pro provádění stavby		A.1	
Výkres:		Měřítko:	
Datum:		Číslo výkresu:	
Přidání střechy - BOURANÉ KONSTRUKCE		1:100	
		A.1-11	