

FOTODOKUMENTACE



1. Pohled na Hasičskou zbrojnici z ulice



4. Boční pohled na podsklepenou část objektu , parapet sklepních oken je ve stejné úrovni s terénem



2. Fotografie původní stavby, terén je níže oproti současnosti



5. Spád terénu ze strany komunikace , odvodnění pouze u zpevněných ploch, žláby jsou zaneseny a roste v nich tráva, kolem zdiva nejsou okapové chodníky



3. Pohled na zbrojnici ze dvora - vlhkost v místech sociálního zařízení vystupuje až do 2.NP, viditelné místa výkvětů solí na fasádě



6. Kabřincový obklad soklu se vlivem krystalických tlaků solí odděluje od podkladu.