

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/199836/15/ZFUN/Měk

Sp. zn.: S-SMO/074641/15/ZFUN/14

Vyřizuje: Ing. Petr Měkýš

Telefon: +420 599 442 356

E-mail: pmekys@ostrava.cz

Datum: 2015-06-03

Veřejná zakázka „Okružní křižovatka Michálkovická“ - Dodatečné informace č. 4 k zadávacím podmínkám

Vážení,

v návaznosti na dotazy dodavatelů Vám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1: Ve výkaze výměr SO 402 Trolejové vedení je položka č. 45 a č. 46 Vodorovné přemístění vybouraných hmot a Příplatek ZKD 1km vodorovného přemístění vybouraných hmot. K těmto položkám chybí položka Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládku.
Jakým způsobem máme nacenit tento poplatek?

Odpověď: Jedná se o položky č. 46 a č. 47 (nikoliv o č. 45 a č. 46) výkazu výměr. Položka č. 46 má obsahovat i poplatek za uložení na skládku (znění původní položky nahrazujeme novým zněním)

Znění původní položky

46	K	997241511	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km
----	---	-----------	---

se mění na:

46	K	99POPL	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km vč. poplatku za uložení vybouraných hmot na skládku
----	---	--------	---

Zadavatel přílohou dodatečných informací poskytuje upravený výkaz výměr (ve formátu *.xls a *.pdf), ve kterém je tato položka opravena.

Tento poskytnutý výkaz výměr je pro zpracování nabídky závazný.

Dotaz č. 2: V Technické zprávě SO 402 Trolejové vedení je uvedeno, že vytěžené stožáry budou převezeny do areálu DPO v Martinově. Položka pro odvoz vybouraného materiálu není ve výkazu výměr.
Jakým způsobem máme tuto položku nacenit?

Odpověď: Demontáž veškerého trolejového vedení obsahuje položka č.

43	K	pol002	Demontáž TV Tbs	kompl
----	---	--------	-----------------	-------

Položka je brána jako komplet – tj. včetně veškerého nakládání s materiálem dle TZ.

Dotaz č. 3: Máme dotaz k dodatečným informacím č. 3 a to odpovědi na dotaz č. 2. Vámi požadovaná úprava textu výkazu výměr u položek dopravního značení není možná z důvodu uzamčení výkazu výměr. Můžete nám prosím poradit, jak máme opravu provést?

Odpověď: Zadavatel přílohou dodatečných informací poskytuje upravený výkaz výměr (ve formátu *.xls a *.pdf), ve kterém jsou tyto položky opraveny. Jedná se o následující položky, které již byly upraveny dodatečnými informacemi č. 3.

SO 101.2

Původní položky

2	M	404454750	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 900 mm (trojúhelník)
3	M	404454780	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, D 700 mm

se mění na nové:

2	M	40445475R	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 2, FeZn prolis, 900 mm (trojúhelník)
3	M	40445478R	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 2, FeZn prolis, D 700 mm

SO102.2

Původní položky

2	M	404454780	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, D 700 mm
3	M	404454750	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 900 mm (trojúhelník)

se mění na nové:

2	M	40445478R	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 2, FeZn prolis, D 700 mm
3	M	40445475R	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 2, FeZn prolis, 900 mm (trojúhelník)

Pozn.: Cenová soustava ÚRS nenabízí položky značek s retroreflexní fólií tř. 2. Proto byly nahrazeny původní položky novými - vlastními (označeny písmenem R).

Tento poskytnutý výkaz výměr je pro zpracování nabídky závazný.

S pozdravem

Ing. Eva Sebořská

zastupující vedoucí odboru
veřejných zakázek, externího financování,
kapitálových účastí a sdruženého nákupu

Příloha č. 1: Michalkovicka_upr150603_SP_bez_cen.xls

Příloha č. 2: Michalkovicka_upr150603_SP_bez_cen.pdf