


Řešení části fasády na konzole s použitím rohového profilu s okapnicí



1. Obvodová konstrukce
2. Lepicí tmel
3. Tepelná izolace
4. Taliřová hmoždinka
5. Rohový PVC profil s okapnicí
6. Štěrkový tmel
7. Skleněná síťovina
8. Tenkovrstvá omítka

Poznámka : Provádění ETICS je závazně upraveno českou technickou normou ČSN 73 29 01
Použitím tohoto profilu zamezíme stékání vody po fasádě v určeném detailu