

Protokol č.9

o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Nádražní 28/3114 Ostrava - Moravská Ostrava

Složení komise :

předseda :	p.Petr Pieronkiewicz	ERZ Servis Ostrava s.r.o.
členové :	p.Ladislav Mrázek	OVaK a.s.
	Ing.Zdeněk Polák	OVaK a.s.
	Ing.Josef Pražák	OVaK a.s.

Použité podklady: ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51, prohlídka objektu

Název objektu: ÚČOV Ostrava - ČSMPV

Popis objektu : Zděná budova, jednotlivé prostory jsou uvedeny níže.

Revizní lhůty v rocích perioda revize:
dle ČSN 33 1500: dle dohody komise

Rozhodnutí :

prostor : **1) Strojovna**

vnější vlivy: AA5,AB5,BA4,BC2, ostatní XX1

určení podle působení vnějších vlivů: **normální**

5

3

prostor : **2) Rozvodna NN**

vnější vlivy: AA5,AB5,BA4,BC2, ostatní XX1

určení podle působení vnějších vlivů: **normální**

5

3

prostor : **3) Kabelový prostor**

vnější vlivy: AA5,AB5,BA4,BC2, ostatní XX1

určení podle působení vnějších vlivů: **normální**

5

3

prostor : **4) Suterén**

vnější vlivy: AA5,AB5,BA4,BC2, ostatní XX1

určení podle působení vnějších vlivů: **normální**

5

3

prostor : **5) Prostor hradítek na vstupu a výstupu čerpací stanice**

vnější vlivy: AA7,AB8,AD3,AN2,AQ3,AR2,BA4,BC3, ostatní XX1

určení podle působení vnějších vlivů: **nebezpečný**

3

3

Poznámka: Venkovní prostory s těmito vnějšími vlivy jsou posuzovány za prostory **nebezpečné**, když se zařízením nemanipulují osoby bez odborné kvalifikace, viz. ČSN 33 2000-3/Z2, tab. Tabulka 32-NM3. Jedná se o prostor uvedený v odst.5.

V Ostravě dne 9.10.2008

podpis předsedy komise :

