

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/316215/14/LPO/Gra

Sp. zn.: S-SMO/224124/14/LPO/4

Profil zadavatele

Vyřizuje: Ing. Tomáš Grasser

Telefon: +420 599 443 018

Fax: +420 599 442 010

E-mail: tgrasser@ostrava.cz

Datum: 08. 09. 2014

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

V návaznosti na dotaz dodavatele Vám předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce „Zvýšení propustnosti ul. Rudná vč. výměny řadiče na SSZ K3005 Rudná x Závodní“:

Dotaz č. 1:

Připouští zadavatel možnost upgradu stávajícího řadiče SSZ?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel nepřipouští možnost upgradu stávajícího řadiče, požaduje jeho výměnu za nový. Řadič Siemens C800V byl na křižovatku umístěn v roce 2001, životnost cca 15 let tedy uplyne do 2 let.

Dotaz č. 2:

Zadavatel dle bodu 2 Technické kvalifikační předpoklady odst. 2.3., Zadávací dokumentace požaduje:

Uchazeč doloží dopravně inženýrské podklady v minimální úrovni:

- Technická zpráva,
- Upravené signální plány,
- Diagramy dráha/čas (liniové koordinace),
- Kapacitní posouzení navržených signálních plánů;

z nichž bude patrné, k jakému zvýšení kapacity ulice Rudná oproti poskytnutým údajům dojde, přičemž se nesmí snížit stávající dopravní komfort a současně musí být zachována minimální rezerva kapacity ostatních směrů ve výši 10%.

Uchazeč se domnívá, že výše uvedené podklady, musí být součástí zadávací dokumentace, nebo je musí vypracovat vítěz výběrového řízení při samotné realizaci zakázky. Dále se domníváme, že vzhledem k termínu vypsání soutěže, tj. 28.8.2014 a termínu odevzdání tj. 9.9.2014, nelze zpracovat požadované dokumenty v adekvátní kvalitě požadované zadavatelem. Čas na zpracování těchto podkladů dle našich odborných zkušeností pohybuje v průměru 18 pracovních dnů.

Odpověď na dotaz č. 2:

S přihlédnutím k výše uvedenému dotazu zadavatel ruší požadavek na Technický kvalifikační předpoklad uvedený v čl. VI. bod 2.3. Zadávací dokumentace.

Dotaz č. 3:

Rozumí uchazeč správně, že předmětem veřejné zakázky je mimo jiné výměna stávajícího řadiče SSZ 3005 Rudná x Závodní za nový. Uchazeč se domnívá, že požadované funkce na online připojené PC a Dohledové centrum jsou vlastnosti, které musí splňovat servisní nebo dohledový software. je součástí dodávky servisní a dohledový software a hardware?

Odpověď na dotaz č. 3:

Nový řadič SSZ 3005 Rudná x Závodní bude napojen na dohledovou ústřednu (na OK, a.s.), servisní a dohledový software a hardware součástí dodávky není.

Současné Vám sdělujeme informaci o změně lhůty pro podání nabídek z původního 09.09.2014 do 9:00 hod. na 16.09.2014 do 9:00 hod. k veřejné zakázce malého rozsahu „Zvýšení propustnosti ul. Rudná vč. výměny řadiče na SSZ K3005 Rudná x Závodní“.

Ing. Eva Sebořská

vedoucí oddělení veřejných zakázek
odboru legislativního a právního