

Vaše značka: _____
Ze dne: _____
Č. j.: SMO/037056/13/LPO/Kys
Sp. zn.: S-SMO/240154/12/LPO/19

Vyřizuje: Ing. Sandra Kyselá
Telefon: +420 599 442 035
Fax: +420 599 442 010
E-mail: skysela@ostrava.cz

Datum: 01.02.2013

**Veřejná zakázka „Cyklostezky – úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad“, č. vz. 240195 -
Dodatečná informace č. 5 k zadávacím podmínkám**

V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1

V objektu Kompenzační opatření je navržena výsadba zeleně.
Můžete blíže specifikovat parametry (velikost) těchto rostlin?!

Odpověď:

Výsadba zeleně je specifikována ve stavební části, kompenzační opatření – technická zpráva, kapitola č. 4 etapizace doplnění výsadby v úseku km 1,850 – 4,650 pro „Cyklostezky – úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad“.

Dotaz č. 2

Máme následující dotazy k VV a to :

- V SO 01.3 položka č. 1 odkopávky v množství 165,354 – to jsou výkopy podél zdí a patek, které se nedají provádět strojně ale pouze ručním nářadím, proto si myslíme, že je třeba nahradit položku provedení strojním výkopem položku provedení s ruční výkopem, vč. další položky a to příplatku za lepivost. Jak máme ocenit ?
- V SO 02 jsou položky č. 8,9,10 týkající se pažení Union, které jsme ve výkresech nenašli. Můžete specifikovat , kde jsou ?
- V SO 02 je dle našeho názoru uvedeno dvojí pažení výkopů : klasické a pažnicemi UNION, je VV správný ?
- V SO 03 nám chybí položka – Poplatek za skládku – 424, 56 T, můžete doplnit ?



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Odpověď:

- a) Při kombinaci sanace zídky s odkopem šířky 1,0 m je strojní odkop v souladu s ČSN EN 1997-1. Odkop lze provádět minibagrem. Případné zbytky zeminy na svislé stěně a jejich odkop je obsažen v položce č. 1 v SO 01.3.
Upozorňujeme, že v SO 01.3 položce č. 1 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m³ - se jedná o množství 165,538 , u tazatele došlo nejspíše k překlepu.
- b) Položky č. 8, 9, 10 jsou v položkovém soupisu uvedeny omylem a jsou zrušeny. Zůstává příložené pažení – viz. *příloha č. 1 těchto dodatečných informací: opravený VV SO 02.*
- c) Dle bodu předcházejícího – pažení s pažnicemi UNION zrušeno.
- d) Položka je vložena v položkovém soupisu jako položka č. 32, ostatní položky byly posunuty – viz. *příloha č. 2 těchto dodatečných informací: opravený VV SO 03.*

Přílohy:

Příloha č. 1: opravený VV – SO 02

Příloha č. 2: opravený VV – SO 03

Mgr. Renata Kolková

vedoucí odboru legislativního a právního



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

