Jiří Doležal
znalec Krajského soudu v Ostravě, 700 30 Ostrava Zábřeh,Karpatska 2857/20.

Položka znaleckého deníku: **212145097.**

Adresát:

Statutární město Ostrava
IČ - r.č.: 00845451
Prokešovo nám.č.8
Moravská Ostrava
PSČ 729 30

Znalecký posudek

o stanovení ceny motorového vozidla

tovární značky - typu:

Škoda Fabia 1.4i SCBKYX01FM5

RZV:

4T1 5054

Datum vyžádání posudku:	22.2.2012
Požadovaný termín vypracování:	22.3.2012
Doba, ke které je posudek zpracován:	23.2.2012
Počet stran posudku:	6
Počet předaných vyhotovení:	2

Znalecký posudek je vypracován s využitím metodiky, doporučené Znaleckým standardem č.1/2005.

V Ostravě, 24.2.2012.

Jiří Doležal
znalec Krajského soudu v Ostravě, 700 30 Ostrava Zábřeh,Karpatska 2857/20.

Znalecký posudek č. **212145097** k vozidlu RZV **4T1 5054** ze dne **24.2.2012** - list č. **2**

1. Nález

1.1. Identifikace vozidla

1101	**Vozidlo:**	osobní automobil hatchback
1102	**Tovární značka a typ:**	Škoda Fabia 1.4i SCBKYX01FM5
1103	**Technický průkaz:**	UB 492968
1104	**Osvědčení o TP do:**	UAI 437896/10/2012
1105	**Výrobní č. karoserie:**	TMBPC16Y074071355/06
1106	**Rok výroby karoserie:**	2006
1107	**Druh karoserie:**	5 dveřový
1108	**Výrobní č. motoru:**	BKY-neuvádí se
1109	**Rok výroby motoru:**	2006
1110	**Výkon motoru:**	55 kW
1110A	**Otáčky motoru:**	5000 ot/min.
1111	**Prvomontáž pneu:**	165/70 R x 14 81 T
1112	**Schválené změny:**	viz str.1 v TP
1113	**Uvedení do provozu:**	4.10.2006
1114	**Držitel - vlastník:**	adresát
1115	**Adresa:**	adresát
1116	**Celkem dosud držitelů:**	1
1117	**Údaj na tachometru:**	219552 km
1118	**Údaj držitele:**	219552 km

1.2. Údaje o opravách

1200 **Provedené opravy:** běžné seřizovácí práce,údržba

1.3. Výbava vozidla

1300 **Vybavení vozidla:** opotřebované

Jiří Doležal
znalec Krajského soudu v Ostravě, 700 30 Ostrava Zábřeh,Karpatska 2857/20.

Znalecký posudek č. **212145097** k vozidlu RZV **4T1 5054** ze dne **24.2.2012** - list č. **3**

1.4. Prohlídka a zkušební jízda

1400 Datum jízdy: 22.2.2012
1401 Řidič vozidla: znalec-prohlídkou
1402 Stav vozovky. živičná,mokrá
1403 Atm. podm.: bezvětří
1404 Zkušební jízda: 0 km
Stabilita vozidla:
1405- v přímé jízdě: nebyla provedená
1406- při brzdění: nebyla provedená

1.5. Technický stav jednotlivých skupin vozidla

1500 **Motor, spojka:**
Provoz.opotřeb.-znečiš.,zvětšená hlučnost+kouřivost,hlučný rozvod,kontr.řídicí jednotky,spojka provoz.opotřebení+pedál bez vůle,chladič+přísluš.provoz.opotřebení místy pošk.+oxidace

1501 **Převodovka, přídavná převodovka:**
Provozní opotřebení,znečištěná,zvětšená hlučnost,poloosy+kinet.klouby provoz.opotřebení-zvětšená vůle,manžety provoz.opotřebení,zvětšená vůle v řezení

1502 **Převodovka, rozvodovka, přední náprava, mechanické řízení:**

1503 **Převodovka, rozvodovka, zadní náprava:**

1504 **Přední náprava, mechanické řízení, disky:**
Provoz.opotřeb.-rez.,zvětšená vůle v čepech+uložení ramen,servo provoz.opotřeb.,brzdy+přísluš.provoz.opotřeb.+kotouče-rezavé,kola provoz.opotřeb.místy pošk.lemy+rez

1505 **Zadní a střední náprava, disky:**
Provozní opotřebení-napad.korozí,zvětšená vůle v nábojích kol+v uložení,brzdy+ruční provoz.opotřeb.kontrola obložení+bubnů,kola provozní opotřeb.-místy pošk.lemy

1506 **Rám a příslušenství:**
Pera+tlumiče provozní opotřebení-rez+unavené,zvětšená vůle v uložení+v uchycení,kontrola účinností

1507 **Skříň, karoserie, kabina:**
Karoserie opotřeb.místy prohlá+odřená,před.část pošk.od kamínků,PB podřené,Dpošk.značně kolem klik,ZPB poškráb.,prahy podřené,střecha díry+pošk.,kufr díry úp dem.CNG,čelní okno opotřeb.+tečky,lak matný-pošk.po dem.polepů+oděrky+škráb.po celé ploše

1508 **Výstroj a příslušenství karoserie:**
Přístroj.deska opotřeb.+pošk.,světla+elektroinst.provoz.opotřeb.místy oxidace,baterie provoz.opotřeb.,PN+ZN provoz.opotřeb.-místy podřené

1509 **Nástavba:**
Čalounění+sedačky opotřeb.+silně znečiš.+podlah.koberce,sedačky znečiš.-prosezelé+vůle+potrhané,kufr opotřeb.+znečišt.+podřený+místy pošk.plastů,voz.opotřeb.dle ujetých km+stáří!

1510 **Plachta s příslušenstvím:**
vozidlo je bez vybavení na zemní plyn CNG-demotováno!!!

1.6. Pneumatiky

1600	**Cena prvomontáže:**	8505,- Kč
	Typ a rozměr pneumatik na vozidle:	
1601	Přední náprava:	165/70 R x 14 Kleber
1602	Zadní náprava:	165/70 R x 14 Kleber
1603	Rezerva:	165/70 R x 14 Kleber
1604	**MC pneumatik:**	1701,- Kč
1604A	**MC protektorů:**	0,- Kč
1605	**Technická hodnota:**	130 %
1606	**Časová cena:**	2211,- Kč

17. Mimořádná výbava

1700 **Nadstandartní vybavení:**
repro,anténa,ABS,centrál+dálk.ovl.,1x airbag,tónované skla,imobillizér,podl.gumy

1701	**Časová cena:**	0,- Kč

2. Posudek

2.1. Výpočet technické hodnoty vozidla (TH)

2.1.1. Výpočet základní amortizace (ZA)

2001	**Doba provozu:**	(roků)	6
2002	**Základní časová amortizace:**	(%)	55
2003	**Počet ujetých kilometrů:**	(km)	219552
2004	**Zákl. provozní amortizace (ZAP):**	(%)	119.78
2005	**Základní amortizace (ZA):**	(%)	12.6

2.1.2 Výpočet redukované technické hodnoty vozidla (TH):

	Název skupiny:	Podíl: %	GO: %	ZA: %	TS: %	TH: %
2100	Motor, spojka:	20	100	87.4	-20	2.016
2110	Převodovka, příd.převodovka:	10	100	87.4	-20	1.008
2120	Převod., rozvod., PN, řízení:					
2130	Převod., rozvod., zad. náprava:					
2140	Přední náprava, mech. řízení, disky:	11	100	87.4	-40	0.8316
2150	Zadní náprava, střední náprava, disky:	4	100	87.4	0	0.504
2160	Rám, příslušenství:					
2170	Skříň, kabina, karoserie:	25	100	87.4	-30	2.205
2180	Příslušenství, výstroj karoserie:	30	100	87.4	-40	2.268
2190	Nástavba, plachta s příslušenstvím:					

Redukovaná technická hodnota vozidla celkem (TH): 9 %

2.2. Výchozí cena vozidla

2200	Pořizovací cena:	283200,- Kč
2201	Nákupní cena:	Kč
2202	Cena stanovená znalcem:	Kč

Jiří Doležal
znalec Krajského soudu v Ostravě, 700 30 Ostrava Zábřeh,Karpatska 2857/20.

Znalecký posudek č. **212145097** k vozidlu SPZ **4T1 5054** ze dne **24.2.2012** - list č. **6**

2.3. Výpočet časové ceny vozidla

2300	2200	**Výchozí cena:**	283200,- Kč
2301	1600	**Odpočet výchozí ceny prvnomontáže pneumatik:**	8505,- Kč
2302		**Redukovaná cena vozidla:**	274695,- Kč
2303	2199	**Redukovaná technická hodnota vozidla:**	9%
2304		**Redukovaná technická cena vozidla:**	24723,- Kč
2305	1606	**Časová cena pneumatik na vozidle:**	2211,- Kč
2306	1701	**Časová cena mimořádné výbavy:**	0,- Kč
2307		**Časová cena vozidla:**	26934,- Kč

2.4. Výpočet obecné ceny vozidla

2400	**Koeficient prodejnosti [KP]:**	0.7
2401	**Zdůvodnění:** voz.značně opotřeb.-najeto mnoho km,přesíc.trhu s ojetými vozy!	
2402	**Obvyklá cena (časová cena x KP):**	18854,- Kč
2403	**Obvyklá cena zaokrouhlená:**	**19000,- Kč**
2404	**Slovy:** Devatenácttisíckorun,-	

Obvyklá cena byla stanovena s přihlédnutím k celkovému stavu vozidla a k cenovým relacím na trhu s ojetými vozidly ke dni vystavení znaleckého posudku .Znalecký posudek byl zpracován na základě předložených dokladů k vozidlu, technické prohlídky vozidla, zkušební jízdy s ním a závazných informací podaných objednatelem posudku. Pokud vyjdou dodatečně najevo skutečnosti, které v době posudku nebyly známy, může znalec na vyžádání svůj posudek doplnit.

ZNALECKÁ DOLOŽKA:
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.6.1990, čj. Spr 2897/90, pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady motorových vozidel. Znalecký úkon je zapsán pod poř. č. **212145097** znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace na základě dokladů k poř. číslu 212145097.

V Ostravě, dne 24.2.2012.

Jiří Doležal - znalec v oboru ekonomika - ceny a odhady motorových vozidel

Podpis znalce