




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A																		A
B																		B
C																		C
D																		D
E																		E
F																		F
G																		G
H																		H
I																		I
J																		J
K																		K
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Vypracoval: Gajzler									Investor:	Zak.číslo: 020/014			A.K.: 020/014		Listů: 12			
Kontroloval: ing. Krischke										Změna/Datum:			V.č.: 114		List: 1			
Datum : 08.2014										Měřítko: N								
								Statutární město Ostrava										


Obsah: Schéma rozváděče RA4


Akce: Celková oprava VZT v budově
AMO, Špálova 19, Ostrava – Přívoz
1.4.2. Měření a regulace 3NP





Vypracoval: Gajzler			AKCE: Celková oprava VZT v budově			Investor: Statutární město Ostrava			Zak.číslo: 020/014			A.K.: 020/014			Listů: 12	
Kontroloval: ing. Kriskche			AMO, Špálova 19, Ostrava – Přívoz			Obsah:			Změna/Datum:			V.č.:			List:	
Datum : 08.2014			1.4.2. Měření a regulace 3NP			Schéma rozváděče RA4			Měřítka: N			114			2	























Vypracoval: Gajzler	AKCE: Celková oprava VZT v budově AMO, Špálova 19, Ostrava – Přívoz 1.4.2. Měření a regulace 3NP		Investor: Statutární město Ostrava	Zak.číslo: 020/014	A.K.: 020/014	Listů: 12
Kontroloval: ing. Krishcke			Obsah:	Změna/Datum:	V.č.:	List:
Datum : 08.2014			Schéma rozváděče RA4	Měřítko: N	114	11

