


Obsah: Schéma rozváděče RA3

Akce: Celková oprava VZT v budově
AMO, Špálova 19, Ostrava – Přívoz
1.4.2 Měření a regulace 2NP

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|
| Vypracoval: Gajzler | | | |  | Investor: Statutární město Ostrava | Zak.číslo: 020/014 | A.K.: 020/014 | Listů: 12 |
| Kontroloval: ing. Krischke | | | | | | Změna/Datum: | V.č.: 113 | List: |
| Datum : 08.2014 | | | | | | Měřítko: N | | 1 |



| | |
|--------------|---------------|
| Vypracoval: | Gajzler |
| Kontroloval: | ing. Kriskche |
| Datum : | 08.2014 |

| |
|---|
| AKCE: Celková oprava VZT v budově AMO, Špálova 19, Ostrava – Přívoz |
| 1.4.2 Měření a regulace 2NP |





| |
|------------------------------------|
| Investor: Statutární město Ostrava |
| Obsah: Schéma rozváděče RA3 |


| |
|--------------------|
| Zak.číslo: 020/014 |
| Změna/Datum: |
| Měřítka: N |


| |
|---------------|
| A.K.: 020/014 |
| V.č.: 113 |


| |
|-----------|
| Listů: 12 |
| List: 2 |





| | | | | | | |
|----------------------------|---|--|------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|
| Vypracoval: Gajzler | AKCE: Celková oprava VZT v budově AMO, Špálova 19, Ostrava – Přívoz 1.4.2 Měření a regulace 2NP |  | Investor: Statutární město Ostrava | Zak.číslo: 020/014 | A.K.: 020/014 | Listů: 12 |
| Kontroloval: ing. Kriskche | | | Obsah: | Změna/Datum: | V.č.: | List: |
| Datum : 08.2014 | | | Schéma rozváděče RA3 | Měřítko: N | 113 | 3 |





| | | | | | | |
|----------------------------|---|--|------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|
| Vypracoval: Gajzler | AKCE: Celková oprava VZT v budově AMO, Špálova 19, Ostrava – Přívoz 1.4.2 Měření a regulace 2NP |  | Investor: Statutární město Ostrava | Zak.číslo: 020/014 | A.K.: 020/014 | Listů: 12 |
| Kontroloval: ing. Krischke | | | Obsah: | Změna/Datum: | V.č.: | List: |
| Datum : 08.2014 | | | Schéma rozváděče RA3 | Měřítko: N | 113 | 4 |








| | | | | | | |
|----------------------------|---|--|------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|
| Vypracoval: Gajzler | AKCE: Celková oprava VZT v budově AMO, Špálova 19, Ostrava – Přívoz 1.4.2 Měření a regulace 2NP |  | Investor: Statutární město Ostrava | Zak.číslo: 020/014 | A.K.: 020/014 | Listů: 12 |
| Kontroloval: ing. Kruschke | | | Obsah: | Změna/Datum: | V.č.: | List: |
| Datum : 08.2014 | | | Schéma rozváděče RA3 | Měřítko: N | 113 | 6 |











| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|--|----------------------|--------------------------|------------|--------------|-------|---------|--------|-------|----|
| Vypracoval: | Gajzler | AKCE: Celková oprava VZT v budově AMO, Špálova 19, Ostrava – Přívoz 1.4.2 Měření a regulace 2NP | | Investor: | Statutární město Ostrava | Zak.číslo: | 020/014 | A.K.: | 020/014 | Listů: | 12 | |
| Kontroloval: | ing. Krishcke | | | Obsah: | | | Změna/Datum: | | V.č.: | | List: | 11 |
| Datum : | 08.2014 | | | Schéma rozváděče RA3 | | Měřítko: | N | 113 | | | | |

