

Jiří Doležal

znalec Krajského soudu v Ostravě, 700 30 Ostrava Zábřeh, Karpatska 2857/20.
XX

Položka znaleckého deníku:

213145237.

Adresát:

Statutární město Ostrava

IČ - r.č.: 00845451

Prokešovo nám.č.8

Moravská Ostrava

PSČ 729 30

Znalecký posudek

o stanovení ceny motorového vozidla

tovární značky - typu:

DENNIS RAPIER

RZV:

OVC-12-99

Datum vyžádání posudku:	26.4.2013
Požadovaný termín vypracování:	26.5.2013
Doba, ke které je posudek zpracován:	27.4.2013
Počet stran posudku:	6
Počet předaných vyhotovení:	2

Znalecký posudek je vypracován s využitím metodiky,
doporučené Znaleckým standardem č.1/2005.

V Ostravě, 2.5.2013.

Jiří Doležal

znalec Krajského soudu v Ostravě, 700 30 Ostrava Zábřeh, Karpatska 2857/20.
XX

Znalecký posudek č. 213145237 k vozidlu RZV OVC-12-99 ze dne 2.5.2013 - list č. 2

1. Nález

1.1. Identifikace vozidla

- | | | |
|--------|------------------------|------------------------|
| 1101 | Vozidlo: | spec.automobil požární |
| 1102 | Tovární značka a typ: | DENNIS RAPIER |
| 1103 | Technický průkaz: | AL 875148 |
| 1104 | Osvědčení o TP do: | AAI 770437/11/2013 |
| 1105 | Výrobní č. karoserie: | SFD0441990G000198/94 |
| 1106 | Rok výroby karoserie: | 1994 |
| ○ 1107 | Druh karoserie: | skříňová-speciální |
| 1108 | Výrobní č. motoru: | 21174355/94 |
| 1109 | Rok výroby motoru: | 1994 |
| 1110 | Výkon motoru: | 186 kW |
| 1110A | Otáčky motoru: | 2400 ot/min. |
| 1111 | Prvomontáž pneu: | 265/70 R x 19,5 |
| 1112 | Schválené změny: | viz str.6 v TP |
| 1113 | Uvedení do provozu: | 31.10.1994 |
| 1114 | Držitel - vlastník: | adresát |
| 1115 | Adresa: | adresát |
| ☺ 1116 | Celkem dosud držitelů: | 1 |
| 1117 | Údaj na tachometru: | 126984 km |
| 1118 | Údaj držitele: | 126984 km |

1.2. Údaje o opravách

- | | | |
|------|-------------------|-------------------------------|
| 1200 | Provedené opravy: | běžné seřizovací práce,údržba |
|------|-------------------|-------------------------------|

1.3. Výbava vozidla

- | | | |
|------|-------------------|--------------|
| 1300 | Vybavení vozidla: | opotřebované |
|------|-------------------|--------------|

Jiří Doležal

znalec Krajského soudu v Ostravě, 700 30 Ostrava Zábřeh, Karpatska 2857/20.

Znalecký posudek č. 213145237 k vozidlu RZV OVC-12-99 ze dne 2.5.2013 - list č. 3

1.4. Prohlídka a zkušební jízda

- | | | | |
|------|----------------------------------|-------|---------------------------------|
| 1400 | Datum jízdy: 26.4.2013 | 1404 | Zkušební jízda: 0 km |
| 1401 | Řidič vozidla: znalec-prohlídkou | | Stabilita vozidla: |
| 1402 | Stav vozovky: živičná, suchá | 1405- | v přímé jízdě: nebyla provedená |
| 1403 | Atm. podm.: bezvětří | 1406- | při brzdění: nebyla provedená |

1.5. Technický stav jednotlivých skupin vozidla

1500 Motor, spojka:

Provozní opotřebení-místy prolíná olej, zvětšená hlučnost+kouřivost, spojka provoz.opotřeb., chladič+příslušenství provoz.opotřeb.místy oxidace

1501 Přebodovka, přídatná přebodovka:

Automatická provozní opotřebení, prolíná olej, zvětšená hlučnost

1502 Přebodovka, rozvodovka, přední náprava, mechanické řízení:

1503 Přebodovka, rozvodovka, zadní náprava:

1504 Přední náprava, mechanické řízení, disky:

Provozní opotřebení, masná, zvětšená vůle v čepech+v uložení ramen, místy napadená korozí, brzdy+přísluš.provozní opotřeb.+vzduchotechnika, kola provoz.opotřebení

1505 Zadní a střední náprava, disky:

Provoz.opotřeb.-místy napadená korozí, zvětšená vůle v kard.křížích+v uložení, brzdy+ruční provoz.opotřebení, kola provoz.opotřebení

1506 Rám a příslušenství:

Rám provoz.opotřeb.místy napaden korozí, pera+tlumiče provozní opotřebení, unavené-napadené místy korozí

1507 Skříň, karoserie, kabina:

Kabina provozní opotřebení, místy+oděrky, blatníky+podběhy provoz.optřeb., plasty místy pošk..čelní okno provoz.opotřeb.+tečky, lak provozní opotřebení+polepy Fa., místy oděrky+škráb.po celé ploše

1508 Výstroj a příslušenství karoserie:

Přístrojová deska provoz.opotřebení, světla+elektroinst.provoz.opotřeb., baterie provoz.opotřeb., přední+zadní nárazníky provoz.opotřebení místy poškrábané

1509 Nástavba:

Čalounění+sedačky provoz.opotřeb., nástavba provoz.opotřeb.místy napadená korozí+kapotáž, blatníky provoz.optřeb., čerpadlo+nádrž provoz.opotřeb., požární vybavení-provoz.opotřebení

1510 Plachta s příslušenstvím:

Nástavba provoz.opotřeb.-místy poškráb.+prohlá+rez., rolety provoz.opotřeb.-místy oxidace, nádrž provoz.opotřeb.místy rez., výbava+čerp.provoz.opotřeb., voz.opotřeb.dle ujetých km+stýři

Jiří Doležal

znalec Krajského soudu v Ostravě, 700 30 Ostrava Zábřeh, Karpatska 2857/20.
XX

Znalecký posudek č. 213145237 k vozidlu RZV OVC-12-99 ze dne 2.5.2013 - list č. 4

1.6. Pneumatiky

1600 Cena prvomontáže: 92589,- Kč

Typ a rozměr pneumatik na vozidle:

1601 Přední náprava: 265/70 R x 19,5 Michelin

1602 Zadní náprava: 265/70 R x 19,5 Michelin XDF 2

1603 Rezerva: 265/70 R x 19,5 Michelin

1604 MC pneumatik: 11115,- Kč

1604A MC protektorů: 0,- Kč

1605 Technická hodnota: 420 %

1606 Časová cena: 46683,- Kč

17. Mimořádná výbava

1700 Nadstandartní vybavení:

vysilačka, el. naviják, výstraž. světla, výsuvný žebřík, ABS, ASR, požár. vybavení, LUKAS sada-68.300,-Kč.

1701 Časová cena: 68300,- Kč

2. Posudek

2.1. Výpočet technické hodnoty vozidla (TH)

2.1.1. Výpočet základní amortizace (ZA)

2001 Doba provozu: (roků) 19

2002 Základní časová amortizace: (%) 90

2003 Počet ujetých kilometrů: (km) 126984

2004 Zákl. provozní amortizace (ZAP): (%) 63.5

2005 Základní amortizace (ZA): (%) 23.2

Jiří Doležal

znalec Krajského soudu v Ostravě, 700 30 Ostrava Zábřeh, Karpatska 2857/20.
XX

Znalecký posudek č. 213145237 k vozidlu RZV OVC-12-99 ze dne 2.5.2013 - list č. 5

2.1.2 Výpočet redukované technické hodnoty vozidla (TH):

Název skupiny:	Podíl: %	GO: %	ZA: %	TS: %	TH: %
2100 Motor, spojka:	22	100	76.8	-50	2.552
2110 Převodovka, před.převodovka:	10	100	76.8	-50	1.16
2120 Převod., rozvod, PN, řízení:					
2130 Převod., rozvod, zad. náprava:					
2140 Přední náprava, mech. řízení, disky:	12	100	76.8	-50	1.392
2150 Zadní náprava, střední náprava, disky:	20	100	76.8	-50	2.32
2160 Rám, příslušenství:	10	100	76.8	-50	1.16
2170 Skříň, kabina, karosérie:	14	100	76.8	-50	1.624
2180 Příslušenství, výstroj karosérie:	12	100	76.8	-50	1.392
2190 Nástavba, plachta s příslušenstvím:					
Redukovaná technická hodnota vozidla celkem (TH):					11.6 %

2.2. Výchozí cena vozidla

2200 Pořizovací cena:	12441051,- Kč
2201 Nákupní cena:	Kč
2202 Cena stanovená znalcem:	Kč

